

## BM-SB-8339

## NOWY NUMER REFERENCYJNY TULEI METALOWO-GUMOWEJ W WAHACZU WZDŁUŻNYM TYLNEGO ZAWIESZENIA W SAMOCHODACH BMW W MODELACH E36, E46 I E83.

### Problem:


Do tej pory wymiana tej tulei (numer oryginalny BMW 33 32 6 770 786) była możliwa jedynie po odłączeniu wielu części zawieszenia tylnej osi, dla uzyskania koniecznego dostępu do wahacza wzdluznego. To oznaczało, że wymiana tulei zajmowała dużo czasu i była zajęciem kłopotliwym.

### Rozwiązanie:

Konstrukcja tulei została zmieniona przez usunięcie kołnierza. Dzięki temu możliwy jest teraz montaż tulei przy użyciu specjalnego narzędzia bez demontażu wielu różnych części zawieszenia osi tylnej. Teraz cały proces wymiany jest szybszy i bezpieczniejszy.

**Stary numer MOOG:**  
**BM-SB-0054**

**Nowy numer MOOG:**  
**BM-SB-8339**



### Informacja dotycząca bezpieczeństwa:

Obecna tuleja o numerze BM-SB-0054 może być stosowana bez żadnego technicznego problemu. Zmiana konstrukcji ma wpływ jedynie na proces wymiany części.

ZRÓB TO ŁATWIEJ. ZRÓB TO Z **MOOG**